


A->attributen
C-> boog met coördinaten
D-> gegevens van 1 of 2 geselecteerde elementen !!
E-> enkel bemating
F-> afronding
G->genereer NC
H-> herteken scherm
J-> lijn verbinden
L-> lijn schets (hor/vert)
O-> reorganiseren
P-> assen naar vangpunt
Q-> 3D aanzichten
R-> assen reset
S-> selecteren
T-> trim ketting
V-> venster vergroten (vergrootglas)
W-> gegevens (geselecteerde) geometrie
X-> uitlijnen X assenstelsel
Z-> alles zien (gehele tekening)

F2-> alles deselecteren
F4-> herhaal laatste functie
F5-> omdraaien laatste element
F6-> knop "gesloten ketting"
F7-> wijzig modus aan/uit 
F9-> alles omdraaien, richting én volgorde

CTRL-A -> alles selecteren
CTRL-C -> kopiëren naar klembord
CTRL-N -> nieuwe tekening
CTRL-O -> tekening openen
CTRL-P -> afdrukken
CTRL-S -> tekening opslaan
CTRL-T -> vensters naast elkaar
CTRL-V -> plakken van klembord
CTRL-X -> knippen naar klembord
CTRL-Z -> actie ongedaan maken(1 stap terug)
CTRL-F5 -> vorig aanzicht